

Van: ARBO
School: Udens College sector havo/vwo
Schooljaar: 2005/2006
Afdrukdatum: 30-1-2012

Plan van aanpak

| Nr. | Onderwerp | Prio | Activiteiten | Advies/aanbeveling van Arbodienst | Wie is verantwoordelijk? | Wie voeren uit? | Kosten/tijd | Wanneer af? | Hoe evalueren? | Gereed |
|-----|---|------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | V&G RP2: Techniek lokaal 13 De onderdelen hulpverleningsmiddelen, lokalen algemeen, geluid en lawaai in lokalen en overige werkruimtes, uitzicht en verlichting in lokalen en overige werkruimtes, klimaat en temperatuur in lokalen en overige werkruimtes en meubilair van de algemene controlelijst zijn doorgenomen. | 1 | op termijn huidige linoleum door anti-slip vloer vervangen | | Jeroen Koopmans | extern bedrijf | | 28-06-2006 | | |
| 2 | V&G Alg.: Lokaal 215 bovenbouw en lokalen 14 en 15 onderbouw. Werktafels waaraan staande wordt gewerkt hebben verschillende hoogten (80, 90 en 100 cm). | 4 | Bovenbouw; bij vervanging van het meubilair hier aandacht aan schenken. Onderbouw heeft vier jaren geleden bewust voor 1 hoogte gekozen | | Jeroen Koopmans | | | 31-07-2009 | | |
| 3 | V&G Alg.: Lab. bovenbouw Hinderlijke tocht (door natuurlijke of mechanische | 1 | Aanpassingen die gerealiseerd zijn op functionaliteit controleren. Eventueel is een | | Jeroen Koopmans | | | 01-05-2006 | | |

Plan van Aanpak Udens College Havo/VWO

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|------------|--|
| | ventilatie) komt niet voor. | | uitbreiding met luchtbevochtiger nog mogelijk | | | | | | |
| 4 | V&G Alg.: In lokalen 23 en 24 last van het lokaal 25, muziek | 2 | Afspraken onderling goed nakomen. Anders totale geluids isolatie van berging muzieklokaal, voor het gebruik van het drumtoestel | | Pie Conijn en Ina Spijkers Zo goed mogelijk afstemmen van de roosters | | | 31-07-2006 | |
| 5 | V&G RP1: De sporthal. De trampoline is in een afsluitbare ruimte opgeborgen of is verticaal geplaatst en vergrendeld met een slot. | 5 | Het niet hebben van een slot is eigenlijk geen probleem, er wordt geen misbruik van gemaakt. Toezicht is aanwezig | | | Voorlopig niemand Wel dient er rekening gehouden te worden met de medegebruikers van onze sporthal | | | |
| 6 | V&G RP2: Machines met draaiende delen zijn voorzien van een noodstop schakelaar. | 1 | Aanbrengen van de nul-spanning beveiliging op de vier machines | | Jeroen Koopmans | extern bedrijf | | 31-07-2006 | |
| 7 | V&G Alg.: Voor de afvalbakken in de lokalen geldt: - Ze zijn van metaal in vlamdovende uitvoering. - Ze worden dagelijks na het einde van de lestijd gelegeerd in de grote afvalcontainer. | 3 | met schoonmakers en toa's aanvullende afspraken maken. Al het gevaarlijke en bederfelijke materiaal wordt al direct in de container gedeponeerd. | | vakdocenten en toa's | Extern bedrijf en eigen personeel | | 31-07-2006 | |
| 8 | V&G Alg.: Er is een rustruimte met bed aanwezig voor zwangere vrouwen, voor het geven van borstvoeding of voor kolven. | 4 | Gelet op leeftijdsopbouw komende jaren waarschijnlijk geen verzoeken hiervoor. Tzt worden hier dan afspraken over gemaakt. | | Jeroen Koopmans | | | | |
| 9 | V&G RP3: Het Kabinet van de onderbouw. De | 1 | aanschaf nieuwe lekbakken, voor de chem.kast | | Jeroen Koopmans | Toa's | | 31-07-2006 | |

Plan van Aanpak Udens College Havo/VWO

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|-----------------|-------|--|------------|---|
| | opslag van gevaarlijke chemicaliën is als volgt: - Opslag in een stalen afsluitbare kast. - Maximaal 150 kg opgeslagen. - Opslag in lekbakken die 100% van de stof kunnen bevatten. - Binnen twee meter van de kast worden geen brandgevaarlijke activiteiten verricht. - De kast is voorzien van opschrift/gevaarsaanduiding brandbare stoffen. | | onderbouw. | | | | | | |
| 10 | V&G RP3: Over de aanwezige chemicaliën is informatie beschikbaar over de risico's en te nemen maatregelen (etiket, chemiekaartenboek, wandkaart). | 4 | aanschaf chemiekaartenboek | | Toa's | Toa's | | 31-07-2006 | |
| 11 | V&G RP3: Bloed aanprikken wordt niet gedaan. | geen | Wordt inmiddels niet meer gedaan | | | | | | ✓ |
| 12 | V&G Alg.: Kopieerapparatuur en printers zijn veilig en geven geen hinder: - De apparatuur heeft een veilige elektrische aansluiting. - Veelvuldig gebruikte apparatuur staat in een aparte en | 1 | Nieuwe ruimte zoeken voor kopieer apparaat bij centrale administratie Bv. Op de gang met Billingcode paal | | Jeroen Koopmans | | | 31-07-2006 | |

Plan van Aanpak Udens College Havo/VWO

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-----------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|
| | geventileerde ruimte. | | | | | | | | |
| 13 | V&G RP4: Natuur en scheikunde onderbouw. Elke leerling krijgt bij het eerste practicum een practicum reglement waarvan kennis genomen wordt. Op de naleving hiervan wordt toegezien. | 2 | Sectie bovenbouw natuurkunde scheikunde aanvullende afspraken laten maken. Onderbouw is geregeld. | | Jeroen Koopmans | In eerst volgend overleg bespreken | | 31-12-2005 | |
| 14 | V&G Alg.: De in de school aanwezige rookwerende (tocht) deuren zijn zelfsluitend en worden gesloten gehouden. | 2 | Tocht werende deuren zijn niet altijd gesloten. In verband met het feit dat het dubbel gescharnierde deuren zijn is het niet mogelijk een dranger te plaatsen | | Jeroen Koopmans | Concierge | | | |
| 15 | V&G RP3: Bij Praktijklokaal 33 en 34 onderbouw gebruik van aardgas op de demonstratietafel kan de toevoer van gas naar de zuiltjes afgesloten worden/blijven. | 2 | Aardgas op demonstratietafel moet kunnen werken zonder dat de rest van de klas is aangesloten. Zorgdragen voor tussen schakel / aanpassing om dit te realiseren | | Jeroen Koopmans | Extern bedrijf | | 31-07-2006 | |
| 16 | V&G Alg.: Aula onderbouw Niveauverschillen zijn goed visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen. | 1 | aanbrengen van de reflectiestrips | | Jeroen Koopmans | concierge | | 31-07-2006 | |
| 17 | V&G RP4: Er worden geen verlengsnoeren of tafelcontactdozen gebruikt. | 4 | gebruik ontmoedigd. | | | | | | ✓ |
| 18 | V&G RP4: In lab. van de bovenbouw en practicumlokaal onderbouw De | 3 | controle door onze toa's | | Jeroen Koopmans | toa's | | | opnemen in takenpakket |

Plan van Aanpak Udens College Havo/VWO

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------|-------------|------------|--|--|
| | werking van de aardlekschakelaar wordt elk jaar gecontroleerd. | | | | | | | | |
| 19 | V&G RP4: Lab. Bovenbouw. De doorgangen en looppaden zijn vrij van obstakels en tenminste: - 80 cm breed voor enkelzijdig verkeer. - 120 cm breed voor dubbelzijdig verkeer. - 150 cm breed als leerlingen rug aan rug werken. | 4 | Zonder het gebruik van het oude meubilair geen aanpassing nodig. | | | | 31-07-2009 | | |
| 20 | V&G RP2: Techniek lokaal onderbouw. Bij gevaar voor oogletsel is een oogdouché aanwezig, aangesloten op de koudwaterleiding. | ? | Wel nodig als er altijd brillen gedragen worden? | | Jeroen Koopmans | | | | |
| 21 | Het aantal gemelde klachten van seksuele intimidatie, agressie en geweld binnen de school, gedurende het afgelopen jaar is bekend bij de centrale directie of sectordirectie. | 2 | Opnemen in beleidsplan agressie en geweld / veiligheidsplan | | Mieke Rabou | Mieke Rabou | 31-07-2006 | | |
| 22 | Binnen de teams is voldoende aandacht voor geboden informatie. | 3 | Het niet lezen van de beschikbare informatie is soms lastig te beïnvloeden. Bijvoorbeeld onze personeelsgids, de sectorbulletins | | sectorleiding | ieder | 31-07-2006 | | |
| 23 | V&G RP1: De sportzalen. Het onderste gedeelte van de wanden is | 4 | Op termijn is wegwerken wel mogelijk echter noodzaak gelet op | | sectorleiding | | | | |

Plan van Aanpak Udens College Havo/VWO

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| glad of is afgeschermd. Korven en roosters staan op minimaal 3 cm van glas. | | kosten/baten dient scherp te worden bewaakt. | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Opmerkingen

| Nr. | Opmerking |
|-----|--|
| 1 | vloer bij lokaal 13 is (te) glad |
| 2 | Aandacht nodig daar waar het de technieklokalen betreft. Overige werktafels hebben 2 verschillende hoogtes |
| 3 | aanpassing inmiddels gerealiseerd, uitwerking schooljaar 2005-2006 ervaren |
| 4 | lokaal 25 geeft overlast bij Verzorging, er dienen afspraken gemaakt te worden over het gebruik van de instrumenten (drumstel) |
| 5 | Opgeborgen echter niet voorzien van een slot |
| 6 | Deels wel; aan bordzijde niet. Bij bordzijde ontbreekt nul-spanningbeveiliging op de apparaten. |
| 7 | het dagelijks legen verdient meer aandacht |
| 8 | Indien nodig worden er voorzieningen getroffen bv in kamer 97 |
| 9 | lekbakken aanpassen |
| 10 | wordt bijgewerkt |
| 11 | sectie biologie benaderen |
| 12 | uitstoot voldoet aan normen. Op CD staat kopieerap. in werkruimte dit is hinderlijk voor de medewerkster |
| 13 | Aandacht om ook in bovenbouw eea in lesprogramma standaard op te nemen |
| 14 | onderbouw tochtdeuren bij ingangen niet goed zelfsluitend |
| 15 | Aandacht, wel is alle toevoer tegelijk afsluitbaar. |
| 16 | stootbord lage stuk aula naar hoge stuk reflectiestrips aanbrengen |
| 17 | heel af en toe maar gebruik ervan wordt ontmoedigd |
| 18 | in taak opnemen |
| 19 | de doorgangen zijn nu 140, door het gebruik van het oude meubilair, op verzoek van docenten |
| 20 | Bij gebruik veiligheidsvoorschriften techniek nodig? |
| 21 | is bekend bij de vertrouwensgroep. Doorgeven aan sectordirectie. Verdient aanscherping |
| 22 | informatie beklijft niet altijd |
| 23 | Bakstenen muren tot onderaan |